

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Название материала		Средство для холодной сварки ПВХ тип А
Единица поставки		Другое
Вес нетто		0.04
Вес брутто		0.07